

CAP-Update per CAP-Konverter

Ab CAP-Konverter Software V5.20 ist ein SW-Update der CAP-Anlagen möglich.

Das Update benötigt ca. 25 Minuten!

Update mit angeschlossenen HDS50

Ist am CAP-Konverter ein HDS50 angeschlossen, kann das CAP-Update in den Einstellungen gestartet werden. Der Menüpunkt CAP-Update erscheint nur, wenn die SW der angeschlossenen CAP-Anlage veraltet ist.

In der CAP-Konverter Software V5.20 sind folgende SW-Versionen enthalten:

CAP600/700/900 Version V007

CAP650GPS Version V104

CAP750GPS VersionV106

Update per USB – Stick

CAP-Update kann auch ohne HDS50 durchgeführt werden. Hierbei wie folgt vorgehen:

- Auf einen USB Stick in den Ordner /kathrein die CAP SW (z.B. CU_CAP650-V104_CAP750-V104.cap) speichern. In einen .cap File können mehrere Anlagen vorhanden sein.
- CAP in Parkposition fahren
- USB Stick an den CAP-Konverter anschließen
- SW-Update der CAP startet automatisch (falls SW auf der Anlage veraltet ist)
- Während des Updates blinkt die LED am CAP-Konverter „Gelb“. Je schneller die LED blink, desto weiter ist der Fortschritt.
- Wurde die CAP erfolgreich geupdatet, blinkt die LED „ROT GELB GRÜN“ im schnellen Wechsel.

Hinweis: Falls am CAP-Konverter ein HDS50 angeschlossen ist, erscheinen die Statusmeldungen ebenfalls am HDS50. Es wird aber die SW von dem USB-Stick installiert.

Update per USB – Stick alphonics

Das CAP-Update mit alphonics TV wird nicht empfohlen, da hier keine Status-Meldungen angezeigt werden können.

Update kann aber wie folgt durchgeführt werden:

- Auf einen USB Stick in den Ordner /kathrein die CAP SW (z.B. CU_CAP650-V104_CAP750-V104.cap) speichern. In einen .cap File können mehrere Anlagen vorhanden sein.
ACHTUNG: Im Ordner kathrein/capconverter/ darf kein .xml File (config und/oder channel.xml) vorhanden sein!!
- Antenne ausfahren und stoppen
- TV am Netzschalter ausschalten
- USB-Stick am CAP-Konverter mini anschließen
- TV wieder per Netzschalter einschalten (nicht mit der Fernbedienung einschalten!)
- Nach ca. 1 Minute fährt die Antenne automatisch in Parkposition und startet das Update
- Nach 30 Minuten TV per Netzschalter ausschalten
- USB-Stick entfernen
- TV wieder per Netzschalter einschalten
- TV mit Fernbedienung einschalten und CAP-SW Version im KATHREIN- Menü (rote Taste) kontrollieren.

Hinweise:

Fährt die Antenne nicht automatisch in Parkposition könnte dies folgende Gründe haben:

- Antennen SW ist nicht veraltet
- Falsche Daten auf dem USB-Stick. Im Ordner kathrein/capconverter/ darf kein .xml File (config und/oder channel.xml) vorhanden sein!!

Update kann auch mit bereits geparkter Antenne durchgeführt werden. Hier hat man aber erst nach 30 Minuten eine Rückmeldung!

Update per USB – CI-Bus

Vorgehensweise wie bei „Update per USB-Stick“. Am CI-Bus Display erscheint keine Meldung.

Status kann aber an der LED des CAP-Konverters abgelesen werden.

Update per CAPcontrol

Geplant aber noch nicht integriert.